

通学路危険箇所対策例

○市道

路線名	市道羽犬塚久富線
-----	----------

箇所	筑後市大字久富地内
----	-----------

危険箇所の状況	交通量が多いが道幅が狭く危険。歩道を設置して欲しい。
---------	----------------------------

対策内容	グリーンベルトの設置(歩道の簡易整備)。
------	----------------------

対策前



対策後



○国道

路線名	国道209号
-----	--------

箇所	筑後市大字羽犬塚地内
----	------------

危険箇所の状況	羽犬塚小学校前の東側出入りに登下校時に車が駐車されていることがあり危険。
---------	--------------------------------------

対策内容	歩道橋改修工事。
------	----------

対策前



対策後



○県道

路線名	県道柳川筑後線 市道水田野町線
-----	--------------------

箇所	筑後市大字水田地内
----	-----------

危険箇所の状況	カーブで見通しが悪く、横断歩道に気づきづらい。
---------	-------------------------

対策内容	ラバーポールを設置により、車両の早曲りによる事故の抑制。
------	------------------------------

対策前



対策後



○警察

路線名	市道二本松鶉池線
-----	----------

箇所	筑後市大字長浜地内
----	-----------

危険箇所の状況	見通しが悪く、交通量が多い。
---------	----------------

対策内容	ゾーン30の設置。
------	-----------

対策前



対策後

